

## Информация об итогах торгов

Организатор торгов: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО «РАД») сообщает об итогах проведения торгов «01» февраля 2019 г., на электронной торговой площадке [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru), открытых по составу участников и открытых по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (аукцион), по продаже находящихся в собственности ПАО «ФСК ЕЭС» пятнадцати транспортных средств.

### Лот 1. FORD Mondeo

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** WF04XXGVB46P71877

**Марка, модель ТС:** CJBA 6P71877

**Наименование (тип ТС):** легковой

**Гос.номер:** Т 623 ХК 24

**Год выпуска ТС:** 2006

**Пробег, км. (на 28.05.2018 г.):** 257 786

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** серо-голубой

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 145.52/107

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 1 999

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 77 ТТ 752965 от 26.09.2006 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости; необходима замена лобового стекла (трещины); необходим ремонт передней подвески, замена передних амортизаторов; необходим косметический ремонт переднего и заднего бамперов; необходим ремонт или замена рулевой рейки; необходима замена вентилятора охлаждения; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); необходима замена аккумуляторной батареи; целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 15 % поверхности кузова.

**Обременение:** запрет на регистрационные действия, штраф ГИБДД Свердловским ПМЭС МЭС Урала в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

### Лот 2. NISSAN PATROL 3.0D ELEGANCE

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** JN1TESY61U0158025

**Марка, модель ТС:** ZD30-120621K

**Наименование (тип ТС):** легковой универсал

**Гос.номер:** О 787 УР 24

**Год выпуска ТС:** 2007

**Пробег, км. (на 28.05.2018 г.):** 253 031

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** черный

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 160/117.6

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 953

**Тип двигателя:** дизельный

**Паспорт транспортного средства:** 24 НА 493530 от 10.06.2010 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости; необходима замена лобового стекла (трещины); необходима замена поперечных тяг передних рычагов; необходима замена тяг заднего стабилизатора; необходима замена гидравлических линк задних стабилизаторов; необходима замена подшипников и сальников передних поворотных кулаков; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); необходима замена

аккумуляторных батарей; необходима замена турбокомпрессора ДВС; целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 15 % поверхности кузова

**Обременение:** запрет на регистрационные действия, штраф ГИБДД Свердловским ПМЭС МЭС Урала в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

### **Лот 3. TOYOTA AVENSIS**

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** SB1BR56L80E118088

**Марка, модель ТС:** 1ZZ U615555

**Наименование (тип ТС):** легковой

**Гос.номер:** К 423 РН 24

**Год выпуска ТС:** 2005

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 421 747

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** серебристый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 129 (95)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 1 794

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 777 ТС 763039 от 29.04.2005

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости; необходима замена лобового стекла (трещины); необходим ремонт передней подвески; необходима замена приводов передних колес, необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); необходима замена аккумуляторной батареи, необходим ремонт КПП (выход из строя дифференциала); целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 20 % поверхности кузова.

### **Лот 4. TOYOTA HIACE**

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** JT141UHF501002789

**Марка, модель ТС:** 2RZ 3190129

**Наименование (тип ТС):** автобус

**Гос.номер:** Т 625 ХК 24

**Год выпуска ТС:** 2003

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 259 520

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** серый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 120 (83)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 436

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 77 ТМ 188722 от 05.03.2004

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости; необходима замена лобового стекла (трещины); необходим ремонт передней подвески (замена рычагов, сайлентблоков); необходима замена передних и задних амортизаторов; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); необходима замена аккумуляторной батареи; целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 30 % поверхности кузова.

### **Лот 5. ГАЗ – 2705 грузовой фургон цельнометаллический (7мест)**

**Местонахождение:** Шарыповский р-он, с.Холмогорское, ПС 1150 кВ «Итатская»

**VIN:** X9627050060465508

**Марка, модель ТС:** ГАЗ – 2705 грузовой фургон цельнометаллический (7мест)

**Наименование (тип ТС):** металлический (7 мест)

**Гос.номер:** О 521 СМ 24

**Год выпуска ТС:** 2006

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 601 626

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белый

**Мощность двигателя кВт:** 103

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 464

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 52 ME 312737 от 03.04.2006

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости, сквозная коррозия металла; необходима замена переднего бампера (трещины); необходима замена обшивки сидений (потертости); необходима замена лобового стекла (трещины); необходим ремонт редуктора заднего моста; необходим ремонт передних ступиц колес; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); необходима замена аккумуляторной батареи; необходима замена рулевого механизма; необходима замена наконечников рулевых тяг; необходим ремонт КПП (замена синхронизаторов); необходим ремонт ДВС (замена поршневой группы, ГРМ, расточка коленвала и замена шатунных и коренных вкладышей); целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 65 % поверхности кузова.

**Обременение:** запрет на регистрационные действия, штраф ГИБДД Свердловским ПМЭС МЭС Урала в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

#### **Лот 6. ГАЗ-3308**

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** X9633080090979054

**Марка, модель ТС:** ГАЗ-3308 грузовой

**Наименование (тип ТС):** грузовой

**Гос.номер:** X 851 AA 24

**Год выпуска ТС:** 2008

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 35 890

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 111,5 (82)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 4 670

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 52 MC 668067 от 18.12.2008

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости; необходима замена лобового стекла (трещины); необходима замена аккумуляторной батареи; целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 30 % поверхности кузова.

**Обременение:** запрет на регистрационные действия, штраф ГИБДД Свердловским ПМЭС МЭС Урала в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

#### **Лот 7. Гусеничный снегоболотоход**

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**Заводской № машины:** 500108

**Наименование (тип ТС):** Гусеничный снегоболотоход ЗВМ 2410 2007

**Гос.номер:** КС 7091 24

**Год выпуска ТС:** 2007

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 7 798

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** зеленый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 105 (142,8)

**Конструкционная масса, кг:** 2 700

**Максимальная конструктивная скорость, км/ч:** 65

**Вид двигателя:** гусеничный

**Паспорт самоходной машины:** ВЕ № 282860 от 25.12.2007

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове вездехода имеются сколы, потертости; необходима замена лобового стекла (трещины); необходима замена гусеничных лент; необходима замена ведущих звёзд; необходима замена опорных катков в количестве 5 шт; необходим ремонт КПП; необходима замена аккумуляторной батареи; целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 30 % поверхности кузова.

**Лот 8. Грузовой-самосвал МАЗ-555102-223**

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** Y3M55510250005725

**Марка, модель ТС:** ЯМЗ-236НЕ2-5, 50162369

**Наименование (тип ТС):** грузовой-самосвал

**Гос.номер:** В 075 РН 24

**Год выпуска ТС:** 2005

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 88 428

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 230 (169)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 11 150

**Тип двигателя:** дизельный

**Паспорт транспортного средства:** 77 ТС 753556 от 13.04.2005

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости, коррозия металла; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); необходима замена аккумуляторных батарей; целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 35 % поверхности кузова.

**Лот 9. PEUGEOT PARTNER**

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** VF3GJKFWC95272309

**Марка, модель ТС:** PEUGEOT PARTNER

**Наименование (тип ТС):** легковой

**Гос.номер:** Т 316 ХЕ 24

**Год выпуска ТС:** 2007

**Модель, № двигатель:** KFW10FST5PSA 5660820

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 176 752

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** серый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 75 (55)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 1 360

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 77 ТО 202844 от 15.06.2007

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости; необходима замена лобового стекла (трещины); необходим ремонт или замена балки задней подвески; необходим ремонт или замена рулевой рейки; необходима замена сцепления; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); необходима замена аккумуляторной батареи; целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 10 % поверхности кузова.

**Лот 10. УАЗ-315195**

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** ХТТ31519580560401

**Марка, модель ТС:** УАЗ-315195

**Наименование (тип ТС):** легковой а/м

**Гос.номер:** Т 624 ХК 24

**Год выпуска ТС:** 2008

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 347 540

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** хаки

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 128 (94,1)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 693

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МС 136141 от 19.05.2008

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости; необходима замена лобового стекла (трещины); необходим ремонт подвески; необходима замена труб и глушителя выхлопной системы; необходима замена передней оптики, переднего бампера; необходима замена передних и задних амортизаторов; необходима замена передних тормозных дисков, передних и задних тормозных колодок; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); необходима замена аккумуляторной батареи; необходим ремонт или замена радиатора охлаждения (течь охлаждающей жидкости); целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 30 % поверхности кузова .

#### **Лот 11. УАЗ-390994**

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** ХТТ39099470488183

**Марка, модель ТС:** УАЗ-390994

**Наименование (тип ТС):** грузовой

**Гос.номер:** Х 067 ТЕ 24

**Год выпуска ТС:** 2007

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 307 639

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белая ночь

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 99 (72,8)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МК 261620 от 03.01.2007

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости, сквозная коррозия металла; необходима замена лобового стекла (трещины); необходим ремонт редукторов заднего и передних мостов; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); необходима замена аккумуляторной батареи; необходима замена наконечников рулевых тяг; необходим ремонт ГБЦ; необходим ремонт КПП (замена синхронизаторов); целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 35 % поверхности кузова .

#### **Лот 12. УРАЛ 32551-0010-41**

**Местонахождение:** Красноярский край, Мотыгинский р-н, пос. Раздолинск, ул. Гоголя, сооружение 28а

**VIN:** Х1Р32551071334566

**Марка, модель ТС:** УРАЛ 32551-0010-41

**Наименование (тип ТС):** специальное пассажирское ТС

**Гос.номер:** Р 259 ВВ 24

**Год выпуска ТС:** 2007

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 67 154

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** синий

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 230 (169)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 11 150

**Тип двигателя:** дизельный

**Паспорт транспортного средства:** 74 ММ 733112 от 31.10.2007

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости, коррозия металла; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); необходима замена аккумуляторных батарей; целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 40 % поверхности кузова (требуется окраска капота, кабины); необходима замена патрубков системы охлаждения, охлаждающей жидкости (растрескивание патрубков); необходима замена манжет подкачки автошин; необходима замена рабочих (колесных) тормозных цилиндров.

**Лот 13. УРАЛ 44202-0511-41**

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** X1P44202091357266

**Марка, модель ТС:** УРАЛ 44202-0511-41

**Наименование (тип ТС):** седельный тягач

**Гос.номер:** К 187 АН 24

**Год выпуска ТС:** 2009

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 7 194

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** голубой

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 230 (169)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 11 150

**Тип двигателя:** дизельный

**Паспорт транспортного средства:** 74 МУ 057997 от 14.12.2009

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на кузове автомобиля имеются сколы, потертости; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора); запасное колесо не предусмотрено комплектацией; необходима замена аккумуляторных батарей; целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 10 % поверхности кузова.

**Лот 14. Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП93853**

**Местонахождение:** Красноярский край, Мотыгинский р-н, пос. Раздолинск, ул. Гоголя, сооружение 28а

**VIN:** XTS93853040004562

**Марка, модель ТС:** ЧМЗАП93853

**Наименование (тип ТС):** полуприцеп-тяжеловоз

**Гос.номер:** КМ 7780 24

**Год выпуска ТС:** 2004

**Цвет кузова (кабины):** синий

**Разрешенная максимальная масса, кг:** 32 700

**Масса без нагрузки, кг:** 6 500

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 151 382

**Паспорт транспортного средства:** 74 ЕС 059312 от 31.03.2004

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** на раме полуприцепа имеются потертости, коррозия металла; вмятины, деформация погрузочной платформы; необходима замена автошин (повышенный износ беговой части протектора, растрескивание боковых поверхностей); целостность лакокрасочного покрытия нарушена на 80 % поверхности кузова; необходима замена РТИ; необходим ремонт электропроводки.

**Лот 15. Прицеп автомобильный**

**Местонахождение:** г. Красноярск, ул. Пограничников, д.5, стр. 57

**VIN:** X89836907D0EH7010

**Марка, модель ТС:** 836907

**Наименование (тип ТС):** прицеп автомобильный

**Гос.номер:** МТ 0119 24

**Год выпуска ТС:** 2013

**Пробег, км. (на 28.05.2018):** 100

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** красный

**Разрешенная максимальная масса, кг:** 2 770

**Масса без нагрузки, кг:** 770

**Паспорт транспортного средства:** 78 НО 702087 от 23.05.2013

**Техническое состояние согласно акту технического состояния от 30.05.2018 г.:** состояние хорошее, ремонтных и восстановительных работ не требуется.

**Обременение:** запрет на регистрационные действия, штраф ГИБДД Свердловским ПМЭС МЭС Урала в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Цена первоначального предложения:

Лот 1 - 198 305 (Сто девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 2 – 669 491 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто один) рубль 53 копейки, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 3 – 227 966 (Двести двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 10 копеек, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 4 - 381 461 (Триста восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят один) рубль 02 копейки, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 5 – 38 135 (Тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 6 - 584 745 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 7 - 482 203 (Четыреста восемьдесят две тысячи двести три) рубля 39 копеек, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 8 - 374 576 (Триста семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 9 – 167 796 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 10 - 5 762 (Девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 11 - 107 627 (Сто семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 12 - 679 661 (Шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 13 - 839 830 (Восемьсот тридцать девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 14 - 215 254 (Двести пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 24 копейки, кроме того НДС<sup>1</sup>

Лот 15 - 148 191 (Сто сорок восемь тысяч сто девяносто один) рубль 53 копейки, кроме того НДС<sup>1</sup>

Торги по лотам № 4, № 13 признаны несостоявшимися в связи с подачей единственной заявки.

---

<sup>1</sup> В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" с 01.01.2019 размер НДС определяется по ставке 20 %

Торги по лотам № 1, № 2, № 6, № 7, № 9, № 12, № 15 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

В результате состоявшихся торгов по лотам № 3, № 5, № 8, № 10, № 11, 14 выбраны победители, предложивший наиболее высокую цену имущества.